

車両状態確認証明書

№ 043939

依頼者 査定 太郎 様	発行番号 61999999
	証明書発行日 平成99年1月1日
	車両確認日 平成99年1月1日

あなたから依頼された、下記自動車の車両状態は以下の通りです。


車名	トヨタ	型式	DBA-GRX120
登録番号	大阪300さ1000	車台番号	GRX120-9999999
初度登録年月	平成99年	走行キロ数	9,999 km

修復歴有り

車両状態(外装)

(前)

(左)



(右)

SAMPLE

(後)

車両状態の具体的内容

上記車両図の通り、ボンネット、右フロントフェンダ交換跡および

右フロントインサイドパネルに板金修理跡があり、

裏面当協会が定める修復歴の定義に該当する車両です。

ご注意

1. 車両検査は非分解の状態を目視点検にて行います。
2. 後日、車両を分解してのクレームは受付られません。
3. 車両検査を行うに当たり当協会に重過失があった場合を除き、当協会は検査結果に責を負いません。
4. 各種記号の意味、修復歴の解説は裏面に記載しております。

一般財団法人 日本自動車査定協会

理事長

廣澤孝夫



支所名 一般財団法人 日本自動車査定協会大阪府支所

取扱者

査定長名

印